

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí  
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Čj.:  
JMK 104810/2019

Sp. zn.:  
S - JMK 131422/2018 OŽP-Han

Brno  
18.07.2019

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v platném znění jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný dle § 107 odst. 1 písm. r) vodního zákona, rozhodl ve věci pochybnosti, zda se jedná či nejedná o vodní tok, v souladu s § 43 odst. 2 a § 115 vodního zákona a § 67 odst. 1 a 2 správního řádu

t a k t o:

- **IDVT 10207580** v k. ú. Brumovice – správce Povodí Moravy, s. p.  
**není vodním tokem,**
- **IDVT 1010186453** v k. ú. Brumovice – správce Povodí Moravy, s. p.  
**není vodním tokem,**
- **pozemky v k. ú. Brumovice**
  - p. č. 2651/3, 2651/10-12 – ve vlastnictví obce Brumovice
  - p. č. 2651/13 – ve vlastnictví Romana Blanáře
  - p. č. 2651/15 – ve vlastnictví Marty Müllerové
  - p. č. 2651/16, 2651/17 – ve vlastnictví AGROFARMY BRUMOVICE, s. r. o.
  - p. č. 2651/18 – ve vlastnictví Kristýny Vrbacké
  - p. č. 2651/19 – ve vlastnictví spol. BRUMOVÍN CZ, s. r. o.
  - p. č. 2651/20 – ve vlastnictví Ing. Ladislava Rozbořila**nejsou vodním tokem.**

### Odůvodnění:

Dne 13.09.2018 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje doručena žádost, kterou podalo Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště; dále též „PMO, s. p.“) o rozhodnutí v pochybnosti, zda se u výše uvedených IDVT a na výše uvedených pozemcích v k. ú. Brumovice jedná o vodní toky dle § 43 odst. 1 vodního zákona, či nikoli.

KrÚ JmK OŽP, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 43 odst. 2 ve vazbě na § 107 písm. r) vodního zákona v souladu s § 46 a násl. správního řádu a § 115 vodního zákona, oznámil (přípisy č. j.: JMK 145462/2018, JMK 147518/2018 a JMK 152995/2018) zahájení vodoprávního řízení a stanovil termín místního šetření spojeného s ústním jednáním na 16.11.2018. Na provedeném místním šetření v k. ú. Brumovice, byly zjištěny skutečnosti uvedené dále v textu, pořízena fotodokumentace a sepsán protokol č. j. JMK 160143/2018.

Účastníci řízení a dotčené orgány byli ve výše uvedených oznámeních o zahájení řízení seznámeni s možností nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení a s oprávněním činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, a že mají zejména právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy, uplatnit námitky a činit jiné návrhy a připomínky do konce místního šetření, jinak k návrhům důkazů a námitkám nebude přihlédnuto, viz § 115 odst. 8 vodního zákona. Účastníkům řízení byla předmětným oznámením taktéž dána možnost vyjádřit se k úplným podkladům rozhodnutí, a to do 16.11.2018. V dané lhůtě neobdržel KrÚ JmK, OŽP žádné písemnosti.

Výchozí podklady:

- žádost Povodí Moravy, s. p., ze dne 13.09.2018,
- výpis z katastru nemovitostí s katastrální mapou,
- informace z Centrální evidence vodních toků,
- stanovisko obce Brumovice k vodním tokům a stavbám vodních děl ze dne 11.09.2018,
- obec Brumovice – celková situace kanalizace,
- celková situace,
- fotodokumentace,
- výřez z vodohospodářské mapy,
- sdělení vodoprávního úřadu – MěÚ Hustopeče (č. j.: MUH/83983/18/492),
- přihlášení účastníků řízení pana Přemysla Kulíška a paní Evy Kulíškové (oba zastoupeni na základě plné moci Josefem Kulíškem; dále jen „pan Kulíšek“),
- protokol z místního šetření vč. příloh.

Zjištěné skutečnosti:

Z podání PMO, s. p.:

U IDVT 10207580 se jedná o zatrubněný odtok z jezírka (patrně již na historických mapách III. vojenského mapování). Dle sdělení starosty obce zde jezírko bylo od nepaměti. Plnilo a dodnes plní úlohu i retenční nádrže pro zadržení přívalových vod a jejich regulovaný odtok. Odtok vody byl dříve zajištěn otevřeným příkopem, jež byl časem v lokalitě „Choboty“ zatrubněn.

K IDVT 1018453: Dle základní vodohospodářské mapy se jedná o občasný tok. Dle sdělení starosty obce bylo v letech 1949-1950 v lokalitě vybudováno koupaliště napájené vodou z provedeného odvodnění těsně sousedících pozemků. Voda do něj natékala samovolně a odtokovým žlábkem ve stěně koupaliště odtékala do otevřeného příkopu a dále do Hraničního potoku.

K příkopu na pozemcích p. č. 2651/11, 2651/12, 2651/3, 2651/13, 2651/10, 2651/15, 2651/16, 2651/17, 2651/18, 2651/19, a 2651/20 vše v k. ú. Brumovice (dále jen „příkop 3“): na pozemku p. č. 2651/60 (jež sousedí s p. č. 2651/11) končí obecní trubní dešťová kanalizace a přechází v otevřený kanál, převádí dešťové vody dále po výše uvedených pozemcích do IDVT 10207580. Vlastník sousední nemovitosti má v úmyslu vypouštění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV do tohoto otevřeného kanálu nebo přímo do obecní dešťové kanalizace a označuje tento příkop za vodní tok. PMO, s. p., je přesvědčeno, že se o vodní tok nejedná.

### Z vodohospodářské mapy:

V trase IDVT 10207580 je od jezírka až po komunikaci III/4211 značen zakrytý vodní tok. Dále až k ústí do Hraničního potoka je značen upravený vodní tok.

V trase IDVT 1018453 je zakreslen občasný tok, odvodňovací příkop (strouha)

„Příkop 3“ není ve vodohospodářské mapě zakreslen.

### Ze sdělení vodoprávního úřadu – MěÚ Hustopeče

Městským úřadem Hustopeče, odborem životního prostředí nebylo vydáno žádné povolení k nakládání s vodami a stavební povolení vázaných na uvedené IDVT a parcely tvořící příkop 3.

### Z podání pana Kulíška

Kulíškovci se cítí být účastníky řízení. Přílohou podání je mapa odtoku vod dle vrstevnic a záznam (23.3.2018-17.10.2018) o sledování průtočnosti v následujících profilech:

- A – dešťová zdrž u silnice III/4211 – výtok z pod cesty (z rybníčku): po celou dobu sledování byla vytékající voda (či patrné následky tekoucí vody) evidovány ve 3 případech
- B – mostek místní komunikace – Kobylí – jižní strana: po celou dobu sledování nebyla evidována tekoucí voda či patrné následky tekoucí vody
- C – poslední šachta obecní kanalizace na p. č. 3123/4 – Kulíškovci cca 20 m před vyústěním: po celou dobu sledování byla evidována protékající voda
- C1 – Žlíbek – nátok do obecní kanalizace: po celou dobu sledování byla vytékající voda (či patrné následky tekoucí vody) evidovány ve 3 případech
- C2 – ukončení obecní kanalizace a výtok do otevřené vodoteče na p. č. 2651/11: po celou dobu sledování nebyla evidována tekoucí voda či patrné následky tekoucí vody.

Fotodokumentace byla předložena na místním šetření a je součástí protokolu.

### Z místního šetření:

Po zahájení místního šetření v budově OÚ Brumovice informovalo Povodí Moravy, s. p., o historii podnětu k prověření existence VT (Kulíškovci podali žádost o vyjádření k vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod) a o tom, kde se nalézají předměty jednání (na podkladě výřezu z územního plánu obce Brumovice). Pan Kulíšek Josef se vyjádřil v tom smyslu, že obec Brumovice úmyslně nenapojila č. p. 409 na kanalizaci v projektu. Dále přiložil své vyjádření vč. fotodokumentace z období 13.4.2018-17.10.2018.

K IDVT 10207580: Místní šetření začalo u jezírka. Do jezírka jsou zaústěny srážkové vody a dle PD (kanalizace) jsou sem zaústěny i vody z odlehčovacích komor jednotné kanalizace. Tyto poté odtékají dešťovou kanalizací. V terénu není opatrné koryto, je zde pole. U cesty směr Kobylí je postavena nová čerpací stanice OV s odlehčením do opevněné terénní deprese. Tyto odlehčené vody se pak dostávají touto terénní depresí do VT Hraniční potok. Dle sdělení pana starosty je v obci jednotná kanalizace. Dešťové vody z jezírka jsou zaústěny do „staré“ dešťové kanalizace.

K IDVT 10186453: Cca v polovině šetřeného úseku kříží trasu polní cesta. Na obě strany od této cesty je patrná terénní deprese bez zjevné vody zarostlá náletovými dřevinami. „Koupaliště“ je suché bez zjevné

vody, není zřejmé ani podmáčení terénu. Pod „koupalištěm“ po spádu je pouze terén. deprese zarostlá již vzrostlými náletovými dřevinami bez zjevné vody.

K příkopu 3: Z výusti vytéká zápachající voda a dál teče terénní depresí do terénní deprese IDVT 10207580, dle PMO, s. p. „odpad z jezírka“.

Paní Miroslava Hájková a pánové Karel Valný, Vladimír Valný a Ladislav Rozbořil se vyjádřili, že se nejedná o vodní tok, resp. toky.

Správní úvahy Krajského úřadu jsou následující:

IDVT 10207580

Jak na historické mapě, tak na vodohospodářské mapě je zakreslena vodní plocha. Na vodohospodářské mapě je zakreslen zakrytý vodní tok, jež propustkem pod silnicí III/4211 ústí do opevněné terénní deprese a dál pokračuje terénní depresí k Hraničnímu potoku. Dle sdělení starosty i zástupce PMO, s. p., se jedná o zatrubněný odtok z jezírka. V době konání místního šetření nebylo jezírko plné. Voda z propustku pod komunikací nevytékala, ústí roury bylo suché. Dle sledování pana Kulíška bylo místo převážnou část sledování suché. Lze tedy usuzovat že zakrytým úsekem proudí voda pouze při srážkových událostech. To stejné lze usuzovat i pro otevřený úsek do Hraničního potoka. IDVT 10207580 nesplňuje definici vodního toku tak, jak ji uvádí v § 43 odst. 1 vodní zákon a sice, že vodní tok je povrchovou vodu tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku. Dle provedeného šetření se jedná toliko o vodní dílo – odtok z jezírka, jež následně vyústí do terénní deprese. Tato v současné době při srážkových událostech převádí část srážkových vod a vod z odlehčovacích komor z obce Brumovice do vodního toku Hraniční potok.

IDVT 10186453

V celé trase nebyla zastižena povrchová voda, jedná se o terénní depresi zarostlou travou a vzrostlými stromy. Voda nebyla zastižena ani přímo v lokalitě „koupaliště“. Ve vodohospodářské mapě je celé trase zakreslen občasný tok. Dle sledování pana Kulíška byla lokalita po celou dobu suchá. IDVT 10186453 nesplňuje definici vodního toku tak, jak ji uvádí v § 43 odst. 1 vodní zákon a sice, že vodní tok je povrchovou vodu tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku.

Příkop 3

Dle vodoprávní evidence i vodohospodářské mapy se zde nenachází vodní tok. Z mapových podkladů je zřejmé, že se v lokalitě nachází výustí kanalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že tzv. „volné výustě“ kanalizace již se odvádí odpadní voda vyžadují povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod a dle sdělení příslušného vodoprávního úřadu MěÚ Hustopeče nebylo vydáno žádné takové nakládání s vodami vázané na parcely tvořící „příkop 3“ lze soudit, že se jedná o kanalizaci dešťovou. Na skutečnost, že se jedná o dešťovou kanalizaci ukazuje i fakt, že kanalizace začíná horskou vpustí, a její část vede odkrytým příkopem. Dle sledování pana Kulíška byl nátok do obecní kanalizace

horskou vpustí na pozemku p. č. 3601/1 po převážnou část sledování suchý, a přesto z výusti kanalizace vytékala voda. V době místního šetření z výusti kanalizace vytékala zapáchající voda mající charakter odpadní vody (zápach, hnědá pěna, zákal) jak to shledal vodoprávní úřad MěÚ Hustopeče, který na místě konstatoval, že z dešťové kanalizace vytéká odpadní voda a situace bude dále řešena.

Dle § 43 odst. 1 vodního zákona jsou vodní toky povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Dle § 2 odst. 1 vodního zákona jsou povrchovými vodami vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.

Při místním šetření bylo zjištěno, že se na p. č. 2651/11 a dalších směrem po spádu nacházela voda. Tato voda však dle předložených podkladů pochází z dešťové kanalizace obce Brumovice. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dešťovou kanalizaci, dostávají se do ní vody pouze při srážkové události nebo nezákonným způsobem vody odpadní. Dle vodního zákona se z výše uvedeného důvodu nejedná o vodní tok. Jedná se o otevřený příkop, kterým protéká při srážkových událostech voda dešťová a v bezsrážkovém období (jak bylo zjištěno) též voda mající charakter odpadní vody. V době konání místního šetření protékala „příkopem 3“ voda, jež měla senzoricky (zápach, hnědá pěna, zákal) charakter vody odpadní.

Vzhledem k výše uvedenému se tedy nejedná o vodu povrchovou tekoucí vlastním spádem v korytě trvale, nebo po převažující část roku a není tím naplněna definici vodního toku, dle ust. § 43 odst. 1 vodního zákona.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho doručení (viz § 81 - § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

**Ing. František Havíř, v. r.  
vedoucí odboru**

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Hanáková

**Obec Brumovice, jejíž katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.**

## Rozdělovník:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště)
- Obec Brumovice, Brumovice 26, 691 11 Brumovice
- Kulíšek Přemysl, č. p. 409, 691 11 Brumovice (doručí se zástupci Kulíšek Josef, Lidečko č. p. 76, 756 15 Lidečko)
- Kulíšková Eva, č. p. 409, 691 11 Brumovice (doručí se zástupci Kulíšek Josef, Lidečko č. p. 76, 756 15 Lidečko)
- AGROFARMA BRUMOVICE, s. r. o., č. p. 358, 671 38 Višňové
- Müllerová Marta, Baumgasse 37/3/5/15, Wien 1030, Rakousko
- Blanář Roman, Samota 617/1, 691 72 Klobouky u Brna
- Vrbacká Kristýna, č. p. 182, 691 72 Morkůvky
- Bílek Jaroslav, č. p. 57, 691 07 Němčičky
- Ing. Ladislav Rozbořil, Chládkova 2022/28c, 616 00 Brno
- Hájková Miroslava, č. p. 181, 691 11 Brumovice
- Doc. Mgr., Martin Zvonař, Ph. D., č. p. 78, 691 11 Brumovice
- Františka Nestrojilová, č. p. 98, 691 11 Brumovice
- Ing. Herzán Zbyňek, Strážnická 4, 627 00 Brno
- Ing. Miroslava Otřísalová, Krupská 5, 100 00 Praha
- Ing. Drahomír Vája, U trati 921, 691 55 Moravská Nová Ves
- BIBI LIFE, s. r. o., č. p. 410, 691 11 Brumovice
- Mgr. Drápalová Libuše, Na Hradbách 68, 692 01 Mikulov
- Ing. Vladimír Forejtník, Vídeňská 20, 692 01 Mikulov
- Bc. Hodinková Vlasta, Olší 9, 614 00 Brno
- Vladimír Jarošek, č. p. 75, 696 49 Kelčany
- Doc., MUDr., Kamil Ševela, CSc., Ostrovačická 19, 641 00 Brno
- BRUMOVÍN CZ, s. r. o., Smetanova 13, 602 00 Brno
- Josefka Konečná, č. p. 72, 691 11 Brumovice
- Jarmila Celá, Sevastopolská 8, 625 00 Brno
- Alena Čiperová, Rerychova 12, 635 00 Brno
- Oldřich Konečný, Renneská třída 33, 639 00 Brno
- Mgr. Vlasta Bedřichová, č. p. 10, 691 11 Brumovice
- Marie Jakubíčková, č. p. 290, 691 11 Brumovice
- František Krátký, č. p. 69, 691 11 Brumovice
- Mgr. Hanousková Helena, Vojtova 5, 664 34 Kuřim
- Marie Janíková, Pr. Veselého 54, 695 01 Hodonín
- Josef Kostiha, č. p. 256, 691 11 Brumovice
- Ludmila Strýčková, Ostrov 9, 690 03 Břeclav
- Barbora Valášková, Dlouhá 7, 693 01 Hustopeče
- Vladimír Valný, č. p. 213, 691 11 Brumovice
- Marie Kňůrová, č. p. 397, 691 11 Brumovice
- Ing. Ivo Dubš, Martia Kříže 10, 628 00 Brno
- Ing. Jindřiška Faistlová, Jízdárenská 591, 664 62 Hrušovany u Brna
- Marie Kopřivová, č. p. 65, 691 11 Brumovice
- Marie Michnová, č. p. 422, 691 11 Brumovice
- Eva Farná, č. p. 539, 687 11 Topolná
- Ing. Miloš Lexa, č. p. 75, 691 11 Brumovice
- Mgr. Hana Zlatníčková, J. Skácela 903, 696 62 Strážnice

- Josefa Pokorová, Bulharská 61, 612 00 Brno
- František Košulič, č. p. 371, 6911 11 Brumovice
- Vladimír Lexa, č. p. 238, 691 11 Brumovice
- Břetislav Šťavík, č. p. 105, 691 11 Brumovice
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno (SÚS JmK)
- Alena Hájková, č. p. 228, 691 72 Morkůvky
- MVDr., Diana Lukačevičová, Stamicova 3, 623 00 Brno
- Josef Lupač, č. p. 392, 691 11 Brumovice
- Adam Kosík, č. p. 374, 691 11 Brumovice
- František Jakubčík, č. p. 160, 691 11 Brumovice
- Marie Prokešová, č. p. 113, 691 11 Brumovice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- Státní pozemkový úřad
- Marie Janíková, Pr. Veselého 54, 695 01 Hodonín
- František Lejska, č. p. 1, 691 11 Brumovice

**Na vědomí:**

- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2, 693 17 Hustopeče
- Ministerstvo zemědělství, (evidence vodních toků), Těšnov 65/17, 110 00 Praha